## 【辐射环境】

# Genie2000软件在环境样品测量中的应用

## 付 杰,张 京

中图分类号: TL816<sup>+</sup>9 文献标识码: B 文章编号: 1004 - 714X(2007)02 - 0201 - 03

【摘要】 目的 通过对 Genie2000软件的应用,提高对  $\gamma$ 能谱分析软件的认识,更加精确地完成  $\gamma$ 能谱测量工作。方法 以环境样品为例,介绍  $\gamma$ 谱分析软件 Genie2000的应用。结果 规范 Genie2000分析放射性核素的方法。 结论 通过对 Genie2000软件的熟练使用,可快速、准确的分析环境样品中放射性核素的活度。

【关键词】 Genie2000软件; 7能谱分析; 环境样品

随着 HPG e<sup>γ</sup> 能谱仪的发展和广泛应用, γ 能谱分析软件也得到不断地改进。一套优秀的软件不仅可在常规条件下为用户提供准确可靠的数据, 而且可在核 辐射应急情况下准确、快速分析样品, 识别放射性核素并确定其含量, 为应急响应提供有力支持。 Canbe rra公司制作的谱分析软件 G en ie 2000以其人性化的操作界面和准确、周全的计算程序赢得了用户的青睐, 笔者以环境样品的测量为例, 简单介绍 G en ie 2000软件的应用。

#### 1 Genie2000功能介绍

本实验室 γ能谱测量分析系统由 HPGe探头、多道分析仪 DSA -2000. Gen ie 2000软件及铅室组成。 Gen ie 2000基本谱软件仅能进行简单的谱分析(如寻峰、峰面积计算等),但可通过安装兼容软件来实现其强大功能。与 Gen ie 2000兼容的部分软件及应用领域见表 1。

表 1 Genie2000兼容软件及应用领域

软件	中文名	应用领域
Gamma V3 0	γ能谱获取和分析软件 3 0版	完整 γ能谱分析
ISOCS	现场物体计数系统	现场无源效率刻度
LabSOCS	实验室无源效率刻度软件	实验室无源效率刻度
In spector 1000	多功能数字化便携式 γ谱仪	野外 γ能谱测量

Genie2000基本谱软件安装 Genima V3.0后,可进行本底扣除、效率校正、核素标识、干扰校正、级联符合相加校正、测量几何条件描述、加权平均活度和 MDA (Minim um Detectable Activity)计算等。 安装 ISOCS后,与现场  $\gamma$  谱仪配合,可在现场进行无源效率刻度,快速完成样品的测量工作;安装 LabSOCS后,可完成实验室无源效率刻度,省去了制作刻度源及执行相

作者单位: 中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所,北京 100088 作者简介: 付杰(1980~),男,天津人,汉族,在读硕士,主要从事辐射

检测与评价工作。

机房建设时在确保按照图纸进行施工的前提下,一方面确保重晶混凝土的密度达到设计要求,另一方面机房主体必须一次浇灌完工。此外电缆沟的深度、防护门的厚度、搭界宽度与缝隙宽度都是需要重点关注的对象,根据加速器生产厂家提供的资料,防护门内填充的防中子材料为特制的 PVC 材料,具体成分不明,究竟能否起到良好的防护效果尚需进一步研究。

## 参考文献:

[1] 陈敬忠, 龚怀宇. 医用电子加速器的防护 [M]. 成都: 四川

关手续带来的不便。 ISOCS和 LabSOCS软件均基于蒙特卡罗模型建立,并通过了大量的实验验证,可靠性值得信赖。 安装  $NaI2 \times 2$ 和 Inspector1000后,可针对配备 NaI探头的多功能数字化便携式  $\gamma$  谱仪的测量结果进行分析。

## 2 Genie2000应用程序

2.1 样品的采集和预处理 样品的采集和预处理可参照中华人民共和国环境保护行业标准  $HJ/\Gamma$  61 -2001 "辐射环境监测技术规范" 推荐的方法执行,如采集土壤样品时,使用土壤采集器在  $10m\times10m$  范围内,采用梅花形布点或蛇形布点,在未耕区取垂直深 10m 的表层土。去除石块、草根等杂物,混合后取  $2\sim3kg$ 样品装在双层塑料袋内密封,再置于布袋中保存。样品运至实验室后,立即去除沙石、杂草等异物,称重后置于搪瓷盘中摊开晾干,碾碎后过 120目, $105^{\circ\circ}$  烘干,计算样品失水量,装入样品盒,称重,备用111。

2 2 样品的测量 本实验室使用的 γ 能谱仪系统为 Caberra 公司生产的 DSA -2000数字谱仪、探测器的技术指标:对 1. 33 M eV 能量分辨率为 1. 71K eV, 相对效率 34%, 在 30 - 2000keV 的积分本底为 1. 21 cps 在测量开始前,需对仪器进行预设定。首先打开 Genie2000软件, File菜单下进入 Open Datasource 在这里可以选择 Detector或 File 前者是打开探测器。后者是打开已存文件。另外,Genie2000能自动将其他类型的文件转换为本身识别的 CNF格式文件,如 Ortec ADCAM、Oxford文件等。打开 Detector后,在 M CA菜单下进入 A cquire Setup选项,这里可以设定测量时间、谱仪的道数、峰面积、计数和感兴趣区的选择等,当到达设定值时,电脑会自动停止测量。 在 M CA - A djust菜单下的 HVPS确定所加高压,本仪器推荐为 4000V。其他仪器参数一般由 Canberra公司人员设定,这里不再阐述。样本信息可在 Edit-Sample information中输入,包括样品名称、

科技大出版社, 2001, 92

- [2] 张文启主编. 实用放射防护指南[M]. 南京: 江苏科学技术出版社. 1992 3.
- [3] 张丹枫, 赵兰才. 辐射防护技术与管理 [M]. 南宁: 广西民族出版社, 2003 397-398
- [4] 顾伟民, 吴建军, 张丹枫. 对 15MV 医用直线加速器治疗室 屏蔽设计的研讨[1]. 中国辐射卫生. 2005, 14(2): 137.

(收稿日期: 2006-09-20)

采样人、样品描述、样品编号、数量、不确定度、单位、几何形状、误差等。 另外,可以选择样品沉积或衰变时间,软件会自动进行放射性核素的衰变校正。 样品信息输入界面如图 1所示,在界面右下角,有 Load Calbration选项,可将已经刻度好的能量刻度和效率刻度文件应用在本次测量中。

2 3 谱分析 样品测量结束后, 开始谱分析过程, 以确定样品中放射性核素的种类和含量。在分析前, 需对谱仪系统进行能量刻度和效率刻度。能量刻度是确定 γ 谱峰峰 址与能量之间的关系曲线, 是放射性核素定性分析的基础, 效率刻度是确定γ射线全能峰效率和能量之间的关系曲线, 是γ谱定量分析的基础。刻度的优劣程度直接影响放射性核素测量结果的准确性。



图 1 Genie2000样品信息输入界面

2 3 1 能量刻度 Genie2000包括 5种能量刻度类型, 具体方法见表 2 在这 5种能量刻度方法中, 推荐使用第二或第四种方法, 因为这两种方法是直接调用刻度文件, 省去选择核素或输入能量等重复工作, 简单快捷。其他三种方法重复工作较大, 不推荐使用。能量刻度完成后, 可点击 Energy Show 按钮显示当前的能量刻度曲线, 判断刻度的优劣。并且可以直接打印出能量刻度曲线图。

表 2 Genie2000能量刻度类型和方法

刻度方法

刻度方式

1. 单独能量刻度	只需输入能量和对应的道址(或用指 针指定该能量对应的道址)
2.通过已编辑的刻度文件	事先通过刻度文件编辑器编辑刻度 文件,在此调用,然后输入(或用指针 指定)该能量对应的道址
3.通过核素	从核素库中选择所需能量对应的核素,输入(或用指针指定)该能量对应的道址
4.通过已刻度的文件	直接调用先前刻度的文件, 应用于当 今谱分析
5.直接输入	需要输入能量、道址、FWHM 等参数

2 3 2 效率刻度 效率刻度相对能量刻度来说较为复杂,技术性更强。刻度源应由国家法定计量部门认定或可溯源于国家法定计量部门。在实际工作中,不同类型的样品使用不同的样品盒。当今应用较多的为圆柱形的塑料容器,根据样品类型和采集的量选择带螺盖或普通盖、大号或小号的样品盒。如土壤和建材样品一般选择 75×75(直径×高)或 72×65型号,而空气滤膜一般采用 72×35型号,牛奶或水样品需选择带螺盖的样品盒等。对每种几何形状、不同类型的的样品都要进行效率刻度,刻度源的体积、形状、基质的主要化学特性和容器

必须尽量与待测样品相同。对于短半衰期的标准源,应在测量 前做衰变校正, 而对于如 Ra-226 Th-232 和 K-40等天然 核素, 其半衰期很长, 可以忽略其衰变引起的误差[2]。 效率刻 度前,首先必须选择寻峰和峰面积计算的方式,因为效率刻度 的算法与寻峰和峰面积的算法是一致的,否则,软件会默认选 择寻峰和峰面积计算的第一种算法(分别为 Unidentified Sec ond Difference和 Sum Non - Linear Least Squares Fit Peak Area 算法)。Genie2000效率刻度方式与能量刻度相似,但多了一 种无源效率刻度方法,软件为 BOCS和 LabSOCS ISOCS 为现 场物体计数系统,主要应用于对现场物体的快速测量; Lab SOCS为实验室无源效率刻度软件,主要应用于实验室样品的 快速效率刻度, 两种软件的原理一致, 都是采用蒙特卡罗模型, 并经过了大量的实验验证,具备较好的准确度。输入相关参 数,软件会自动给出效率曲线。但对数据的要求很严格,所以 测量样品参数时应非常精确。在得到效率曲线后,我们可以通 过显示选项来观察曲线的优劣, 并能删除偏差较大的刻度点来 提高曲线的精确度。还可以选择多项式的类型来改变曲线、软 件中 n表示项次, 一般情况下 n值为 5时, 对应 10个或 10个 以上的刻度点; n为 4时, 对应 8或 9个刻度点; n为 3时, 对应 6或 7个刻度点: n为 2时,对应 3到 5个刻度点。当曲线合适 后,可以将该效率刻度存为效率刻度文件,测量其他同类型样 品时直接调用该刻度,可在刻度菜单下调用,也可在编辑样品 信息时提前调用。也可以直接通过打印机将效率刻度曲线图 打印出来。

2 3 3 样品分析 在样品测量结束后, 我们需要对其进行放射性核素的定量和定性分析, 判断其放射性活度大小及核素组成。首先判断其能量刻度是否准确, 然后根据样品类型选择相应的效率刻度。在 Analyse菜单下选择谱分析步骤 Genie2000 寻峰有五种方式, 我们主要使用第三种, 也就是用户指定方式。因为其他方式下, 软件会给出指定区域的所有峰, 而很多峰不是我们所感兴趣区。在用户指定方式下, 我们可以直接选择事先存好的感兴趣区(后缀为 RO I的文件), 比如环境样品我们主要关心 U -238 Ra - 226 Th - 232和 K - 40核素对应 γ射线能量的峰, 因此, 可以先将这些感兴趣区存为 RO I文件(在 D isplay菜单下 RO Is选项中可实现此功能), 此情况下直接调用。

在寻峰和峰面积计算之后, Genie2000可自动扣除本底谱, 但前提是本底谱的寻峰和峰面积计算方式必须与样品谱的算 法一致。 如果想知道拟合后对所要分析射线能量的探测效率, 可执行效率校正(Efficiency Correction)过程。最后是核素识别 和活度计算过程, Genie 2000提供三种核素识别方式, 分别为试 验性核素识别(Tentative NID)、核素识别(NID)以及干扰修正 核素识别(NID with Interference Correction)。 试验性核素识别 可以给出在选择的核素库中软件认为符合的一种或多种核素, 但不会给出比活度结果:核素识别过程中,软件会选择最符合 的核素,并给出各个能量射线的比活度及不确定度,并能根据 各个能量的比活度算出该核素的平均比活度(活度单位系统 默认为 L Ci 可在 Analyse - Reporting - Standard Report Setup中 修改, 但必须输入换算系数, 例如活度单位由  $\mu$ Ci改为 Bg时, 需在Multiplier选项中输入 37000 质量单位在样品信息中输 入,软件会根据输入的单位显示出相应的比活度单位)。 当分 析的感兴趣区中包括符合峰的时候,可以通过选择第三种核素 识别方式——干扰修正核素识别。 此项工作需要事先确定准 确的峰 -总刻度和效率刻度, 然后选择相应几何形状文件, 完 成符合相加效应的校正。另外, Genie2000还具有谱分析批处 理功能,可按照事先编辑的分析次序连续一次性给出分析报 告,这样可节省很多手工操作。该软件还可将报告转换为 PDF 格式,可避免人为的失误修改,提高数据的可靠性。图 2 为部分谱分析报告结果。

图 2 土壤样品的分析报告截选

Genie2000的分析报告窗口可以选择最大、最小和系统默认的一半大小,报告的类型、内容和对页码的设定均可在Standard Report Setup窗口中选择,完成后,可直接将报告通过打印机打印。如果想打印相应的谱图,Genie2000可根据要求进行全谱打印或选择感兴趣区打印,还可和其他谱图比较打印。另外,还可在谱图上添加方格、或者将Y坐标改为对数坐

标、X 坐标在能量和道数之间切换等等,均可在 Genie 2000 软件中实现 [3-5]。

#### 4 讨论

Genie2000软件作为一款优秀的谱分析软件,其强大的兼容性、方便的操作及准确的计算模式使其得到越来越广泛的应用。该软件不仅能在常规条件下进行实验室样品的测量分析,而且能在应急情况下进行快速测量,如果我们能正确地使用,可很好的满足放射工作人员对样品辐射检测的需求。

#### 参考文献:

- [1] HJ/T 61 2001, 辐射环境监测技术规范[S].
- [2] 任天山, 吴生财. 食物和环境样品中放射性核素的测量与评价[M]. 北京: 原子能出版社, 1992, 49 52
- [3] Canberra Genie 2000 Custom ization Tools Manual[Z].
- [4] Canberra Genie 2000 Operations Manual[Z].
- [5] Canberra Genie 2000 Tutorials Manua [Z].
- [6] Canberra S574 LabSOCS Calibration Software User śM anual [Z].

(收稿日期: 2006-12-05)

## 【工作报告】

# 探讨低剂量螺旋 CT肺癌普查的最佳扫描条件

郭 恒,赵 磊,张万明,郭卫华

中图分类号: TL81 文献标识码: D

肺癌是临床常见的恶性肿瘤, 手术成功率很高, I期肺癌 5a 生存率高达 70%以上, 但大部分病人有症状时就诊, 已到了中晚期, 其 5a生存率仅为  $10\%\sim14\%$ , 因此早期发现、早期诊断是提高肺癌患者生存率的关键。本研究通过对患有不同部位肺结节自愿者的多种条件螺旋 CT扫描, 探讨螺旋 CT用于肺癌普查的最佳条件以及应用价值。

### 1 材料和方法

常规 CT 发现有肺结节的自愿者 6例, 其中男 4例, 女 2例, 年龄 43~65岁, 平均 54岁, 其中结节位于上肺野 1例, 中肺野 2例, 下肺野 3例, 结节直径都在 5mm~10mm, CT值小于50Hu 结节内无钙化。螺旋 CT检查使用 CE Hispeed NX /I双层螺旋 CT机。深呼吸屏气扫描, 120kVp, 10mm 层厚、进床速度 30mm /s 10mm 间隔骨重建。同一病灶分别用 40 30 20 10mA 360°1 s扫描, 每一病灶处连续扫描 4层, 肺窗观察。并评价图像质量。对 20例本院职工因咳嗽、胸痛等原因行肺部 CT检查采用 20mA 扫描, 并评价图像质量。由 2位高年资技师和4位医师采用 4点分级法(A, 很好, B, 好, C, 可以, D, 差)盲法评价图像质量和肺结节显示效果。为避免偏差所有 CT图像无规律混合拍片, 并去除所有标记。

### 2 结果

6例肺结节的低剂量扫描图像质量和肺结节显示情况的评价结果: 40mAs和 30mAs一致认为很好和好,对 20mAs和

10mAs的评价有个别不同,但基本上认为 20mAs优于 10mAs特别是对上肺野病变,尽管使用了消除肩胛骨等伪影的功能. 10mAs图像上仍有较多横行伪影影响肺结节的显示情况。 20例采用全肺 20mAs扫描检查者,其图像质量和病变显示情况均为可以。如果按上述扫描条件 120kVp 10mm 层厚、进床速度30mm/s 10mm间隔、20mAs360°1s扫描计算,一般肺检查仅需7s即可完成全肺 21m的扫描,其全部受检 X射线剂量仅为140mAs

#### 3 讨论

为减少 X 射线照射剂量, 螺旋 CT检查可以通过增加螺距或降低 mA 的方法。由于螺距过大可造成 Z 轴分辨率下降造成肺内小结节的漏检, 因此如何降低 mA 的途径是近年来人们探讨的焦点。目前, CT 机有三种不同自动 mA 功能 (高质量、正常条件、低剂量), 但是自动毫安功能其阈值多不能调节, 尽管选用低剂量其毫安仍然过高。通过对不同部位肺结节自愿者的多种条件螺旋 CT 扫描显示 20mA s完全可以满意显示肺各部位直径 10mm左右的结节, 而 10mA s图像于肺尖和肺义处有较多伪影, 明显影响肺结节的显示。如果按前述扫描条件, 采用 20mA s 常规全肺 CT 检查仅需 140mA s 这个剂量只相当目前大多数医院扫描一层的剂量, 大大减少病人接受的剂量。降低了受检者接受的剂量。降低了受检者因接受过多辐射而诱发恶性肿瘤的可能性 (国际放射防护委员会认为, 接受 X 射线辐射剂量每增加 1mA s将增加 5 /10万的恶性肿瘤发病率)。

(收稿日期: 2007-03-02)