【剂量。防护】

河南省 1988-1999 年放射事故浅析

戴富友,张树义,卢国甫,姚仲甫

中图分类号: TL73 文献标识码: B 文章编号: 1004-714X(2001)01-0025-01

【摘要】 通过对我省 1988~1999 年放射事故统计, 从放射事故发生的时间、部门、类别、级别、性质等方面总结了 我省放射事故发生原因。提出了避免发生放射事故的建议。

【关键词】 放射事故; 剂量当量; 辐射防护管理

放射性同位素及射线装置已广泛应用于医疗卫生、科学研 究, 工农业生产中。核技术的应用给人类带来了巨大的经济效 益,同时也存有隐患。常常因管理不善或失误而引起放射事故 发生。造成一定的经济损失和产生不良的社会影响。

事故概况

自 1998 年至 1999 年全省共发生放射事故 32 起, 受照射人 数 163 人, 集体 剂量当量 13.6 人 · Sv, 3 人患 急性放射病, 经济 损失 119. 3 万元。工作日损失 3 520 d。由表 1 可见, 1988 年 1993年分别发生6起事故,发生起数最多。

从表 2 可以看出,我省放射事故发生,按 4 个 10 a 分段统 计,4个时期的平均年发生起数成上升趋势。

表1 各年度放射事故发生情况

年	份	事故起数	受照人数	集体剂量当量(人°Sv)
1988		6	7	2 3
1989		2	_	_
1990		2	25	0.3
1992		3	41	0.4
1993		6	48	0. 2
1994		4	10	0.2
1995		3	21	0.3
1996		2	_	_
1997		1	_	_
1999		3	11	12 0
合	计	32	163	
表 2 放射事故的时间分布				

	衣 2	放射事故的时间分布	
起止时间 (a)	事故起数	占总数的百分比 (%)	平均年发生起数
1958 ~ 1967	8	10. 66	0. 8
1968-1977	9	12 00	0. 9
1978 ~ 1987	29	38. 67	2 9
1988 ~ 1997	29	38. 67	2 9
合 计	75	100	

1.1 事故部门分布 将我省发生的放射事故按工业、科研、医 疗卫生、煤碳石油等不同部门进行统计, 其结果见表 3。工业部 表3 各部门放射事故发生情况

部门	事故起数	占总起数百分比(%)
工 业	20	62 50
科 研	3	9. 38
医疗卫生	4	12 50
煤碳、石油、地质	5	15. 62
合 计	32	100

作者单位:河南省职业病防治研究所,河南 郑州 450052 作者简介: 戴富友(1962~), 男, 河南叶县人, 主管医师, 主要从事放射卫 生防护研究。

门是放射事故的多发单位,其中80%发生在放射性同位素仪 表的应用单位。这些单位由于管理不善造成放射源丢失。占 事故总数 62 5%以上,说明这些部门在放射安全保管方面存 在着较大的问题。

1.2 事故的类别、级别和性质 根据《放射事故管理规定》对 我省发生的事故按类别、级别、性质分别统计分析, 其结果见表 4、表 5、表 6。

表 4 放射事故的类别分析				
事故类别	事故起数	占总起数百分比(%)		
超剂量照射	5	15. 6		
丢失事故	25	78. 1		
污染事故	2	6.3		
合 计	32	100		
表 5	放射事故的级别分析			
事故级别	事故起数	占总起数百分比(%)		
零级	1	3. 1		
一 级	25	78. 1		
二级	4	12 5		
三 级	2	6. 3		
合 计	32	100		
表 6	放射事故的性质分析			
事故性质	事故起数	占总起数百分比(%)		
责任事故	27	84. 4		
技术事故	5	15. 6		
合 计	32	100		

2 事故原因分析与建议

2 1 放射性应用单位的领导,对放射卫生防护工作重视不够, 管理混乱,对国家有关放射卫生防护管理规定不认真贯彻落 实。大部分单位虽有防护管理机构和专(兼)职防护人员,但缺 乏防护知识,对自己的职责尚不明确,不能进行自我监督检查。 如: 1990年3月某矿务局立窑大修,将装有⁶⁰Co 活度为1.37× 10⁹Bq放射源源罐折下,存放在风机房无锁无人看管,6月19 日检查时发现源罐丢失,至6月22日找回。放射源失控3个 月, 共有 22 人受照射, 集体剂量 0.081 人 Sv, 经济损失万余元; 1999 年 5 月某医院将一台报废⁶⁰Co 治疗机带源 卖给收废品者, 造成大剂量照射的特大事故,致使3人患急性放射病,并造成 不良的社会影响。

2.2 未经过许可购进放射性同位素的情况依然存在。

23 为了保护放射工作人员和广大居民的人身安全,进一步 做好我省放射防护监督、监测和管理工作,做到依法管理,违法 必究, 严格"许可登记"制度、严禁无证使用放射性同位素和射 线装置。实行"安全承包责任制",定期进行考核和检查,让放 射性同位素与射线装置在为人类造福的同时减少或避免放射 事故的发生。

(收稿日期:2000-02-01)